


Montaje y uso de TruCheck



MONTAJE:

1. Determine la posición y la superficie apropiada para colocar el aparato.
2. Utilice la plantilla para taladrar suministrada para marcar los 4 agujeros de fijación.
3. Taladre los 4 agujeros de fijación para los tornillos adecuados de 10mm (3/8 pulgadas) (M10; categoría de calidad mínima 8.8; se recomiendan tuercas de sombrerete)
4. Sujete el aparato en la posición correcta mediante tornillos, con un par de giro de 35 a 40 N.m.
5. Conecte la fuente de alimentación al aparato y enchúfelo. Todas las unidades de indicación se iluminarán brevemente. Ya puede utilizar el aparato.

USO:

1. Introduzca la llave dinamométrica en el aparato y gire dicha llave en la dirección deseada. Retire la llave y ajuste la indicación a cero (cuando sea necesario) presionando el botón rojo de la parte lateral del aparato.
2. Introduzca la llave dinamométrica en el aparato y gire dicha llave en la dirección deseada.



AVISO

- **CUANDO SE APLICA EL PAR NOMINAL DEBE ASEGURARSE QUE LA CAPACIDAD DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE DEL INSTRUMENTO ES SUFICIENTE.**
- **UTILICE SÓLO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA CON EL APARATO.**
- **NO SE DEBE SOBREPASAR EL PAR NOMINAL.**