


Montage et utilisation du TruCheck



MONTAGE :

1. Choisir une surface et une position appropriées pour fixer l'appareil.
2. Utiliser le gabarit de perçage fourni pour marquer les 4 trous de fixation.
3. Percer les 4 trous de fixation pour les vis de 10 mm (3/8 pouce) correspondantes (M10 ; classe de qualité minimale 8.8 ; écrous borgnes recommandés)
4. Fixer l'appareil dans la bonne position avec les vis ; serrer à un couple de 35 à 40 N.m.
5. Brancher le bloc d'alimentation à l'appareil puis à la prise. Toutes les unités d'affichage s'allument brièvement. L'appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION :

1. Introduire la clé dynamométrique dans l'appareil et tourner la clé dans la direction souhaitée. Retirer la clé et mettre l'affichage à zéro (si besoin) en appuyant sur le bouton rouge situé sur le côté de l'appareil.
2. Introduire la clé dynamométrique dans l'appareil et tourner la clé dans la direction souhaitée.



AVERTISSEMENT

- **ASSUREZ QUE LA SURFACE DE MONTAGE EST CAPABLE DE SOUTENIR L'INSTRUMENT QUAND LE COUPLE NOMINAL EST APPLIQUÉ**
- **N'UTILISER QUE LE BLOC D'ALIMENTATION FOURNI.**
- **NE PAS DÉPASSER LE COUPLE NOMINAL.**